

CHARRETTAZ 1 PAUDEX - VD

MAÎTRE D'OUVRAGE

Caisse de Pensions de l'Etat de Vaud Représentée par Retraites Populaires Rue Caroline 9 1003 Lausanne

ARCHITECTES

ARK. Architectes Sàrl Chemin de la Joliette 4 1006 Lausanne

COLLABORATEURS Ziad Kazan Alexandre Hegedus Marco Baiocco

INGÉNIEURS CIVILS

Boss & Associés Ingénieurs Conseils SA Chemin de la Forêt 12 1024 Ecublens

BUREAUX TECHNIQUES

CVS Energa Sàrl Route de Lausanne 10 1400 Yverdon-les-Bains

ÉLECTRICITÉ

Tec 3000, Joël Widmann En Couvalau 2D 1373 Chavornay

GÉOMÈTRES

Bureau d'ingénieurs Renaud et Burnand SA Chemin du Devin 51 1012 Lausanne



RÉNOVATION

HISTORIQUE/SITUATION > La construction de cet immeuble situé en zone d'habitation à forte densité remonte à 1966. Cette propriété de la Caisse de Pensions de l'Etat de Vaud compte 30 appartements répartis sur cinq niveaux. Il s'agit des premiers travaux de rénovation d'importance pour ce bien immobilier.

PROGRAMME > Il s'agissait, d'une part, d'améliorer le rendement énergétique de l'objet. Cela passait par l'assainissement de son enveloppe extérieure. D'autre part, il convenait d'agrandir certains balcons afin de les rendre plus spacieux et d'apporter une plus-value aux locataires. S'ajoutait à cela de remplacer la production de chaleur au mazout par deux pompes à chaleur air/eau et de poser une ventilation simple flux. Deux options qui améliorent grandement le bilan écologique de l'immeuble. Dans la même optique, il fallait encore remplacer et isoler les conduites d'alimentation et d'évacuation d'eau au sous-sol.

Moderniser l'électricité (tableau, lustrerie et locaux communs) s'imposait également. Des mises aux normes touchaient à la sécurité incendie (exutoire de fumée, portes palières El 30, etc.) et aux garde-corps (norme SIA 358). Sécuriser l'immeuble a impliqué de poser un système d'interphone et des portes palières dotées de trois points de sécurité. Pour le confort des usagers et, en particulier, des personnes à mobilité réduite, une rampe d'accès a été construite au sas d'entrée et l'ascenseur a été remplacé. Par ailleurs, de nouveaux stores (à lamelles et en toile) remplacent les anciens modèles à rouleaux.

Enfin, remettre en état les locaux communs (cages d'escalier, local à vélos, etc.), agrandir la buanderie et aménager les extérieurs (renouveler l'enduit bitumineux et réaménager les espaces de détente), figurait aussi au programme.



COORDONNÉES

Chemin de la Charrettaz 1 1094 Paudex

Conception 2021 Réalisation 2022 - 2023

Édité en Suisse







PROJET/CONCEPT > Le respect des normes énergétiques actuelles exigeait d'assainir et d'isoler l'enveloppe du bâtiment (façades et toiture). Le chantier a permis de rafraîchir les locaux communs: cage d'escalier, buanderie, etc. En outre, les balcons sud et ouest ont été remplacés alors que des pompes à chaleur et des panneaux photovoltaïques ont été installés pour fournir de l'électricité.

La mise à neuf a inclus l'étanchéité complète du bâtiment à partir des fondations ainsi que les drainages et les écoulements des eaux claires. L'ensemble des façades dispose maintenant d'une isolation périphérique et d'un nouveau crépi. Celles du rez-de-chaussée et une partie du premier étage présentent un revêtement en pierre naturelle ou artificielle. Une isolation de toiture inter et sous-chevrons garantit un rendement énergétique idéal.

Rendre les lieux conformes a impliqué de remplacer les portes palières des étages par des modèles coupe-feu (El30). Il a fallu également changer les portes des locaux techniques et utilitaires de la cage d'escalier. Souscrire aux exigences minimales de la norme SIA 500 a exigé un nouvel ascenseur. Pour les mêmes raisons, des garde-corps de paliers rehaussés répondent aux normes de sécurité pare chute.

L'aménagement de la buanderie a été repensé. Cette révision a doublé sa capacité et permis d'ajouter des sèche-linges. Fenêtres, portes-fenêtres, stores et portes des garages existants (privés et communs) remplacent les anciens modèles. Septante-deux panneaux photovoltaïques ont été installés.


Outre une place de rencontre et des jardins coopératifs, les habitants jouissent de surfaces vertes plus avenantes et conviviales. La place de jeux dotée d'une nouvelle surface sécuritaire accueille les ébats des enfants. Autant de rénovations et de nettes améliorations pour un immeuble ad hoc, séduisant, bon à vivre et conçu de manière durable.


CARACTÉRISTIQUES

Surface brute de plancher	2′527 m²
Emprise au rez (y compris parking)	627 m ²
Volume SIA	5′763 m³
Nombre d'appartements	30
Nombre de niveaux	Rez + 5
Places de parc intérieures	15
Places de parc extérieures	12









ENTREPRISES ADJUDICATAIRES ET FOURNISSEURS

LISTE NON EXHAUSTIVE

Désamiantage MARTI CONSTRUCTION SA 1018 Lausanne

WARTECH SA 1052 Le Mont-sur-Lausanne

Maçonnerie
MARTI CONSTRUCTION SA
1018 Lausanne

Charpente bois GROUPE VOLET SA 1806 Saint-Légier-La Chiésaz

Charpente métallique BOISALUMETAL GROUP SÀRL 1184 Luins

Isolation périphérique BRODI BAT SÀRL 1053 Cugy Ferblanterie – Couverture **GROUPE VOLET SA** 1806 Saint-Légier-La Chiésaz

Étanchéité PHIDA ÉTANCHÉITÉ (VD) SA 1020 Renens

Fenêtres PVC EGOKIEFER SA 1844 Villeneuve

Portes de garages STORES CHABLAIS SA 1860 Aigle

Stores à lamelles et en toile **SCHENKER STORES SA** 1023 Crissier

Installations électriques GUY GAUDARD SA 1012 Lausanne Chauffage - Ventilation CHAUFFATEC SA 1030 Bussigny-près-Lausanne

Sanitaire FLEURY SANITAIRE SA 1004 Lausanne

Appareils buanderie V-ZUG SA 1023 Crissier

Assainissement conduites EF **SOLU'TUBES SA** 1470 Estavaver-le-Lac

Serrurerie BOISALUMETAL GROUP SÀRL 1184 Luins

Ascenseurs
KONE (SUISSE) SA
1010 Lausanne

Carrelages
CARLO VERO ET FRÈRE SA
1023 Crissier

Sol en résine FAMAFLOR SA 1510 Moudon

Revêtement de sol -Tapis d'entrée **ATELIER SERVICES AT SA** 1010 Lausanne

Plâtrerie – Peinture **HB PLÂTRERIE-PEINTURE SA** 1029 Villars-Ste-Croix

Menuiserie MURISIER ÉBÉNISTERIE-MENUISERIE 1805 Jongny Faux-plafonds métalliques BS PEINTURE SA 1006 Lausanne

Nettoyages BLANC SA 1004 Lausanne

Aménagements extérieurs OLIVIER LATHUILLIERE PAYSAGISTE 1094 Paudex